

Service Center Gent BVBA

Smetledestraat 74
BE 9230 Wetteren

Tel.: 09/231.82.52
Fax: 09/230.69.16

KBO 554.817.234
BE 0554.817.234
FORTIS 290-0164452-58

Fax klant :

06/01/21

DAELMAN GLENN

Achterdries 16

BE 9050 Gentbrugge

PRIJSOPGAVE HERSTELLING

Nummer : 2020/ 2201

Accessoires :

Referentie :

Datum binnen voor herstelling : 30/12/20

Merk : PIONEER HIFI
Type : SX-20-S
Serienummer : NAID003549YY

OMSCHRIJVING FOUT

Recorder IN speelt maar op één kant
Ontvangst FM?

Omschrijving

	Aantal	Eenheidsprijs	Totaal
FM/AM TUNER	1	67,41	67,41
Admin. & handling cost	1	12,00	12,00
Werk per kwartier/main-d'oeuvre 1/4h	4	15,50	62,00

INFORMATIE

Herstellen kanaal recorder IN. Tuner heeft inderdaad slechte ontvangst, moet vernieuwd worden.

NETTO bedrag : 141,41 EUR

BTW bedrag : 29,70 EUR

Totaal bedrag : 171,11 EUR

Voorschot: 0,00 EUR

Te betalen 171,11 EUR

Telefoon klant : 09/3294509

Staat van het toestel : gebruikt

Bestekkosten bij niet herstellen : 30,00 EUR + 21 % BTW
eventueel verhoogd met de transportkosten.

Kostenraming onder voorbehoud van defekte onderdelen niet vindbaar in de huidige staat van het toestel. Toestellen niet afgehaald binnen de vier maand worden beschouwd als achtergelaten en afgestaan.

Bestek wordt slechts afgehandeld na schriftelijke bevestiging van uw beslissing om alle misverstanden te voorkomen !!!

() Bestek moet WEL worden uitgevoerd

() Bestek moet NIET worden uitgevoerd

() Toestel vernietigen zonder verdere kosten

Datum :

Handtekening :